



更新日：22/09/15

	確認日付	商品名	商品名	Year & Model	動作確認 及び 注意事項
LEXUS	21/10	ELA-V10		2021 LEXUS LC	○
	22/05	X	ELA-H1/H2	2022 LEXUS LX600 マークレビンソン付	○ 2022年式5月 H2は正常起動でタッチパネルで操作可能 ステアリングボリューム操作可能 V10は動作できませんでした（増設として電源をUSB タイプAに接続しましたがダメでした）
	22/03	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 LEXUS RX450	○ 2022年式3月 タッチパネルとタッチパッドが付いた車両で起動はするが操作できないケース有り USBマウスを使って操作できたかは現車確認できていません
	20/12			2019 LEXUS RX450h	○
	22/01	ELA-V10		2021 LEXUS ES	○
	21/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 IS300	○ タッチパッド 要USB
	22/02	ELA-V10S	ELA-H1/H2	2022 NX	○ V10S付属の2分岐USBケーブルで動作します。 純正画面の設定で「AI BOX」を選択する必要があります。
	TOYOTA	20/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021-2020 アルファード JBL付
21/07		ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 カムリ JBLプレミアムサウンド	○
21/08		ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 カローラ	○
21/11		ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 カローラ クロス	○
22/03		ELA-V10		2022 クラウン	○
21/07		ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 ハリアー JBLプレミアムサウンド	○
21/01		ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 ライズ	○
22/04		ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 ランクル300系	○
21/07		ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 ランクルプラド150系	○
21/01		ELA-V10		2022 U S タンドラ 3代目	× 起動できませんでした
21/01		ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 U S タンドラ 2代目	○
21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019-2021 CHR	○	
21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 RAV4	○	

	21/02	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 YARIS CROSS	○
	21/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 New AQUA	○
	22/08	ELA-V10S	ELA-H2	2022 ノア/ヴォクシー	○ 接続は付属ケーブル使用 TYPE C → TYPE A Dual
	22/09	ELA-V10S		2022 New クラウン	○ 接続は付属ケーブル使用 TYPE C → TYPE A Dual TYPE Aコン ソールBOX内 充電 TYPE C 液晶下 離れていますが延長は必要なし
HONDA	21/02	ELA-V10		2020 CR-V	○ タッチパネル車ですが要マウス
	21/01			2020 アコード	×
	21/10	ELA-V10		2021 VEZEL	○
MAZDA	21/01			2015/09 ロードスター ND5型	○ 動作はできましたが、テスト中、何度か本体認識できませんでした、ま た、本体認識後、音声出ない症状も確認。症状が出た場合や本体認識エ ラー後は、車両を10分程度スリープさせて何度か接続することで復旧しま した
	21/02	ELA-V10		2020 CX8	○ タッチパネル マツダコネク1
	21/3			2021 CX5	○ タッチパッド 要マウス
	21/4			2021 MAZDA3	○ タッチパッド 要マウス
	21/7			2019 MAZDA6	○ タッチパッド 要マウス
	21/8	ELA-V9		CX5	×
INFINITI	20/12	ELA-V10	ELA/H1/H2	2020-2022 QX80	○ タッチパネル
NISSAN	22/06		ELA-H1/H2	2022 オーラ (ノーマル車とNISMO両方試した)	× 起動し映像は出るがユーチューブ、デフォルトのVIDEO内にあるワイル ドスピード動画も含めて音が出ない
	20/12			2017 LEAF ZE1型	× 途中まで起動するがメニュー画面で落ちる
	21/03			2020 LEAF 後期型9インチモニター	○ タッチパネル
	21/03			2021 NOTE	○ タッチパネル
	21/10	ELA-V10		2021 R35 GT-R	×
SUBARU	21/01			2021 レヴォーグ	△ アイコンとタッチの位置が合わない
	21/03			2020 フォレスターB型	○ テクニクス8インチ ナビ

MITSUBISHI	22/04	ELA-V10		2022 アウトランダー PHEV GN0W型	○タッチパネル USB端子が(タイプC、タイプA)あり、タイプAを使用。アップルカープレイの接続は①常時接続、②接続を選択、③接続しないの選択枝の指定があり②の設定にしています。「純正ナビに戻る」を押した後に、ナビにある「オーディオ」ボタンを2回押下すると、純正ナビ画面に復帰し、テレビ視聴が可能となりました。
	21/06			2021 エクリプスクロス PHEV GL3W型	○タッチパネル
	21/04			2020 RVR GA4W型	○タッチパネル
AUDI	20/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 Q3	○タッチパッド 要マウス
	20/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 RSQ3	○タッチパネル 動作環境はOK CarPlayはオプション
	21/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Q3	○
	22/02	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 Q4 e-tron	○
	21/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 Q5	○タッチパッド 要マウス
	21/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Q5	○
	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 Q7	○タッチパッド 要マウス
	21/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 RS Q8	○デュアルスクリーン タッチパネル
	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 A1	○タッチパネル 動作環境はOK CarPlayはオプション
	21/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 A1	○
	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 A4	○タッチパッド 要マウス
	20/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 NEW A4	○タッチパネル
	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019-2020 A6	△タッチパネル
	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 A6	○デュアルスクリーン タッチパネル
	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2018/2020 A7	△タッチパネル
	20/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 R8	○タッチパッド 要マウス
	21/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 TTS	○タッチパッド 要マウス
	20/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 e-tron GT	○
22/02	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 e-tron	○	
BENZ	21/03	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 W177 A-CLASS	○タッチパネル
		ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 W247 B-CLASS	○タッチパネル
	21/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 W205 C-CLASS	○タッチパネル
	20/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2018 W166 AMG GLE NGT5.0	○タッチパッド 要マウス NGT5.0の車両でH2はスリープすると起動しなくなるので非対応

	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2018 W213	NTG5.5	○タッチパッド	要マウス
	21/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 W213	NTG5.5	○タッチパッド	要マウス
	21/01	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 W463	AMG G63	○タッチパッド	要マウス
	21/01	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 W463	G550	○タッチパッド	要マウス
	21/6	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 C257	CLS	○タッチパッド	要マウス
	21/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 W167	GLE	NTG6.0	○
	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 X167	GLS	NTG6.0	○
	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 X247	GLB		○
	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 H247	GLA		○
	21/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Mercedes	Maybach GLS		○
	21/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 W213			○
	21/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 AMG	GT		○
	21/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 EQA			○
	21/09	ELA-V10	ELA/H1/H2	2022 W223			○
	22/02	ELA-V10	ELA/H1/H2	2022 W206			○ ELA-H2使用の場合、アイコンとタッチ位置が合わないことがある
BENTLEY	21/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 FLYING SPUR			○
VW	20/09	ELA-V10		2020 GOLFVII			○
	20/09	ELA-V10		2020 Polo			○
	22/01	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020~2022	T-Roc		○
	21/04	ELA-V10		2021 T-Cross			○
	22/04	ELA-V10		2021 GOLFVIII			○
PORSCHE	20/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	Panamera		○	タッチパネル
	20/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2018 Cayenne		○	タッチパネル
	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 911		○	タッチパネル
	20/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Cayenne		○	タッチパネル
	20/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Macan		○	タッチパネル
	21/3	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Taycan		○	タッチパネル
	21/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 Cayenne Coupe	HB	○	タッチパネル

ALFA ROMEO	21/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 GIULIA	○ TomTom製Navi
	21/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 STELVIO	○ TomTom製Navi
VOLVO	21/02	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 S60	○ タッチパネル
	20/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020-2021 XC60	○ タッチパネル
	21/04	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020-2022 XC40	○ タッチパネル 2022年式からのグーグル車両（アップルカープレイ無し車）は非対応 アップルカープレイ付きで動作OK
	21/12	ELA-V10	ELA-H1/H2	2020 V90	○ タッチパネル テスト中フリーズ1回 基本的には適合
	21/9	ELA-V10	ELA-H1/H2	2121 V60 2020/XC90	○
	21/10	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 XC60 /2022 V90	× CarPlay未装着
FORD	21/6	ELA-V10		2019 F150	○ タッチパネル
	21/12	ELA-V9		2020 RANGER PICK UP	○ タッチパネル
Jeep	20/11	ELA-V10S		2020-2022 Wrangler	△ タッチパネル 2021/6以降使用制限有 VISIT再生中から純正に戻した後にVISITを外してください。
	20/11	ELA-V10S		2020-2022 Cherokee	○ タッチパネル
	20/11	ELA-V10		2020 RENEGADE	○ タッチパネル
	21/09	ELA-V10S	ELA-H1/H2	2021-2022 RENEGADE	○ タッチパネル
	20/12	ELA-V10		2020 GRAND CHEROKEE	○ タッチパネル
	20/12	ELA-V10		2022 GRAND CHEROKEE WL型	× Uコネクタ7は動作しませんでした
	21/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 COMPASS	× 2022y 新車 U connect 10.5
	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Wrangler RUBICON	○ タッチパネル TYPE Aで接続すること
DODGE	21/01	ELA-V10		2018/2020 CHALLENGER	○ タッチパネル
	21/06	ELA-V10		2021/ DURANGO	○ タッチパネル
CITROEN	20/11	ELA-V10		2020 BERLINGO	○
	20/11	ELA-V10		2020 C3	○
	21/02	ELA-V10		2020 C5	○

Renault	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 LUTACIA	○
	22/07	ELA-V10	ELA-H1/H2	2022 MEGANE4	○ 7インチイーザーリンク付きはOK 旧モデルのRリンク付きはダメ
FIAT	21/08	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 FIAT500	○ タッチパネル
	20/12	ELA-V10		2020 FIAT ABARTH	○ タッチパネル
PEUGEOT	20/12	ELA-V10		2017 2021 PEUGEOT 3008	○ タッチパネル
	22/01	ELA-V10		2021 PEUGEOT 5008	○ タッチパネル
	22/04	ELA-V10		2022 RIFTER	○ タッチパネル
	22/08		ELA-H2	2022 208	○ タッチパネル
LAND ROVER	21/03	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 Rover Sports SVR	○ NAVIシステムが PIVI搭載車
	21/01	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 DEFENDER	○ NAVIシステムが PIVI搭載車
	22/05	ELA-V10		2018 VELAR	○ カーブレイ付 TOUCH PRO DUO 10インチ
JAGUAR	20/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 XF	○タッチパネル
	22/06		ELA-H1/H2	2022 E-PACE	○タッチパネル
	21/11	ELA-V10	ELA-H1/H2	2021 F-PACE	○タッチパネル
MASERATHI	21/01	ELA-V10		2021 QUATTOPORTE	▲ 適合要確認
	21/04			2018・2021 GHIBLI	▲ 適合要確認
Lamborghini	21/03	ELA-V10		2021 Abentador	○ ジョグコントロール 要マウス
	21/09	ELA-V10	ELA-H1/H2	2019 Urus	○タッチパネル
Cadillac	21/7			2021 エスカレード 並行車	✖タッチパネル 2〜3分経つと 自動で切断される (動作したとしてもいつ切 断されるかわからない マウス必要) 基本NGです。
	21/8			2020 XT5 TYPE Aで接続	○
	22/05			2022エスカレード	○
	22/05			2021エスカレード	○
Lincoln	22/05	EVA-10		2019 ナビゲーター シンク(SYNC) 3ナビ付	○タッチパネル
Camaro	22/05		ELA-H2	2017 Camaro	○タッチパネル